

COURANTS DE FOUCAULT DANS UN CYLINDRE

On place un cylindre d'axe (Oz) , de section $S_0 = \pi R^2$ de longueur L et de conductivité γ dans un champ magnétique extérieur uniforme variable $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t) \vec{u}_z$. On suppose que le champ magnétique induit est négligeable devant le champ magnétique extérieur appliqué. On se place en régime lentement variable et on néglige les effets de bords en considérant $L \gg R$.

On admet que : $\vec{E} = E(r, t) \vec{u}_\theta$

Formulaire : en coordonnées cylindriques

$$\text{rot}(\vec{A}) = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z$$

1) Exprimer $E(r, t)$ en fonction de $B(t)$.

Correction

On utilise l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = B_0 \omega \sin(\omega t) \vec{u}_z$$

On en déduit que $\text{rot}(\vec{E})$ est selon \vec{u}_z . Or, pour des raisons de symétrie, \vec{E} ne peut pas dépendre de la variable θ . On en déduit, à l'aide du formulaire :

$$\text{rot}(\vec{E}) = \frac{1}{r} \frac{\partial (r E_\theta)}{\partial r} \vec{u}_z = B_0 \omega \sin(\omega t) \vec{u}_z \Rightarrow E_\theta = \frac{r B_0 \omega}{2} \sin(\omega t)$$

Ainsi,

$$\vec{E} = \frac{r B_0 \omega}{2} \sin(\omega t) \vec{u}_\theta$$

2) Déterminer la puissance moyenne dissipée par effet Joule dans le cylindre.

Correction

Puissance volumique moyenne :

$$\mathcal{P}_{vol} = \vec{j} \cdot \vec{E} = \gamma E^2 \Rightarrow \langle \mathcal{P}_{vol} \rangle = \gamma \left(\frac{r B_0 \omega}{2} \right)^2 \times \langle \sin^2(\omega t) \rangle = \frac{\gamma}{2} \left(\frac{r B_0 \omega}{2} \right)^2$$

On intègre cette puissance moyenne :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \iiint \langle \mathcal{P}_{vol} \rangle dV = \int_0^R \langle \mathcal{P}_{vol} \rangle \times 2\pi r L dr = \frac{\gamma}{2} \left(\frac{B_0 \omega}{2} \right)^2 2\pi L \times \frac{R^4}{4}$$

On en déduit :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{\gamma B_0^2 \omega^2 L S_0^2}{16\pi}$$

3) Que devient la puissance moyenne dissipée par effet Joule si, au lieu d'un seul conducteur cylindrique, on utilise N conducteurs cylindriques identiques, de même longueur L , de section $S'_0 = \frac{S_0}{N}$, sachant que le volume total occupé par les N cylindres est le même que précédemment ?

Correction

Dans le cas de N cylindres de section $S'_0 = \frac{S_0}{N}$ la puissance moyenne dissipée est :

$$\langle \mathcal{P}' \rangle = N \times \frac{\gamma B_0^2 \omega^2 L}{16\pi} \left(\frac{S_0}{N} \right)^2 = \frac{\langle \mathcal{P} \rangle}{N}$$

4) Expliquer l'intérêt du feuilletage (découper les conducteurs en sous conducteurs multibrins de plus petit diamètre) pour la réalisation des transformateurs.

Correction

Pour un même volume de matériau, on a N fois moins de puissance dissipée par effet Joule.